

2024年11月受付分

2025年4月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
8704	2024/11/1 7:16	曲尺手町	穴が開いている	依頼
8711	2024/11/1 9:33	二川町	段差・凹みがある	対応しない
8742	2024/11/1 15:32	佐藤 2 丁目	穴が開いている	対応済
8743	2024/11/1 15:34	佐藤 2 丁目	穴が開いている	依頼
8757	2024/11/3 12:41	問屋町	草木が出て通りにくい	対応済
8758	2024/11/3 13:01	青竹町	草木が出て通りにくい	対応済
8759	2024/11/4 11:58	川崎町	段差・凹みがある	依頼
8760	2024/11/4 12:46	大岩町	穴が開いている	対応しない
8761	2024/11/4 12:48	大岩町	穴が開いている	対応しない
8762	2024/11/4 17:19	王ヶ崎町	穴が開いている	依頼
8804	2024/11/5 13:33	西幸町	穴が開いている	対応済
8816	2024/11/5 14:38	前芝町	道路標識の破損	依頼
8826	2024/11/5 15:55	八町通 1 丁目	段差・凹みがある	依頼
8873	2024/11/6 13:26	芦原町	穴が開いている	対応済
8883	2024/11/6 14:55	高師本郷町	草木が出て通りにくい	依頼
8927	2024/11/7 12:40	大清水町	側溝の破損	対応済
8928	2024/11/7 12:42	大清水町	側溝の破損	対応済
8957	2024/11/7 22:12	中浜町	段差・凹みがある	経過観察
8987	2024/11/8 15:23	佐藤 2 丁目	穴が開いている	依頼
8988	2024/11/8 15:25	佐藤 2 丁目	穴が開いている	対応済
8989	2024/11/8 15:28	佐藤 2 丁目	穴が開いている	依頼
9006	2024/11/9 10:48	清須町	穴が開いている	対応済
9007	2024/11/9 11:41	菰口町 6 丁目	草木が出て通りにくい	依頼
9008	2024/11/10 9:18	西幸町	穴が開いている	対応済
9009	2024/11/10 9:50	大崎町	ガードレール等の破損	依頼
9023	2024/11/11 10:44	上野町	側溝の破損	対応しない
9042	2024/11/11 13:48	芦原町	側溝の破損	対応済

9043	2024/11/11 13:50	西高師町	側溝の破損	対応済
9044	2024/11/11 13:51	西高師町	穴が開いている	対応済
9053	2024/11/11 14:33	八町通 5 丁目	穴が開いている	対応済
9054	2024/11/11 14:40	八町通 5 丁目	穴が開いている	対応済
9094	2024/11/12 10:53	伊古部町	穴が開いている	対応済
9136	2024/11/12 19:02	高師本郷町	草木が出て通りにくい	対応済
9137	2024/11/13 8:10	錦町	草木が出て通りにくい	依頼
9138	2024/11/13 8:11	羽根井本町	草木が出て通りにくい	依頼
9139	2024/11/13 8:14	八通町	草木が出て通りにくい	依頼
9170	2024/11/13 15:13	西浜町	道路標識の破損	依頼
9187	2024/11/14 6:54	大岩町	草木が出て通りにくい	依頼
9188	2024/11/14 7:16	西小鷹野 4 丁目	側溝の破損	対応済
9267	2024/11/15 12:56	草間町	穴が開いている	対応済
9320	2024/11/16 7:43	石巻本町	ガードレール等の破損	対応済
9321	2024/11/17 13:24	広小路 1 丁目	段差・凹みがある	対応済
9322	2024/11/18 6:49	中浜町	穴が開いている	依頼
9360	2024/11/18 12:48	前田南町 1 丁目	ガードレール等の破損	対応済
9524	2024/11/21 10:36	若松町	穴が開いている	対応済
9538	2024/11/21 14:23	旭本町	穴が開いている	対応済
9541	2024/11/21 14:33	旭本町	カーブミラー方向修正	依頼
9570	2024/11/22 12:51	小畷町	段差・凹みがある	対応済
9571	2024/11/22 13:51	植田町	草木が出て通りにくい	依頼
9581	2024/11/23 9:55	大崎町	穴が開いている	対応済
9582	2024/11/23 19:33	神野新田町	穴が開いている	依頼
9760	2024/11/27 15:04	忠興 1 丁目	草木が出て通りにくい	依頼
9767	2024/11/27 15:30	佐藤 2 丁目	草木が出て通りにくい	依頼

9776	2024/11/28 8:22	大崎町	草木が出て通りにくい	依頼
9801	2024/11/28 13:45	関屋町	カーブミラー方向修正	依頼
9846	2024/11/29 12:51	杉山町	草木が出て通りにくい	依頼