

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表

図番号	保育施設名	路線名	箇所名	危険内容	対策内容	対策年度	事業主体	
1	賀茂保育園	賀茂町97号線	賀茂町字宗末1-5地先	信号交差点の待機場所が狭い	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市	
2		賀茂町205号線	賀茂町字大塚72-1地先	防護柵などがなく、ダンプの交通量が多い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市	
3		一般県道石巻萩平豊川線	賀茂町塞神	歩行者待機場所に防護柵がない	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	愛知県	
4		一般県道石巻萩平豊川線	賀茂町棒ヶ池	歩行者待機場所がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	愛知県	
5	下条保育園	下条東町3号線	下条東町字王西19地先	道路が狭く交通量が多い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市	
6	大村こども園	大村町39号線	大村町字地之神104地先	歩行者待機場所の傍にある水路へ落下する危険がある	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市	
7		長瀬町40号線	長瀬町字西浦13地先	側溝に蓋のない箇所がある	路肩（路側帯）の設置・拡幅	R2	豊橋市	
8	玉川保育園	石巻本町225号線	石巻本町字日南坂9-8地先	保育園周辺の側溝に蓋がないので落下の危険性がある	路肩（路側帯）の設置・拡幅	R2	豊橋市	
9		石巻本町225号線	石巻本町字日南坂7-1地先	停止指導線がうすい	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市	
10		石巻本町188号線	石巻本町字中屋敷151地先	横断歩道の歩行者待機場所に何もないので危険	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市	
11	牛川育英幼稚園	牛川町95号線	牛川町字浪ノ上8-5地先	信号がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市	
12	石巻保育園	石巻町39号線	石巻町字寺前24地先	道幅が狭いうえに、側溝に蓋がない。交通量多い。	路肩（路側帯）の設置・拡幅	R2	豊橋市	
13	牛川保育園	主要地方道東三河環状線	牛川通2丁目3-1	交差点内に防護柵がない	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	愛知県	
14	牛川東保育園	東森岡・東田町2号線	忠興二丁目9-8地先	ガードレールと歩車道境界ブロックの間に隙間がある	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市	
15		東森岡・東田町2号線	忠興一丁目9-3地先	歩車道境界ブロックがない	縁石ブロックの設置	R2	豊橋市	
16		東森岡・東田町2号線	忠興一丁目10-4地先	側溝に蓋のない箇所がある	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市	
17		東小鷹野5号線	東小鷹野四丁目11-17地先	区画線が消えている	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市	
18		井原町・東森岡8号線	東小鷹野三丁目13-4地先	車止めポストが老朽化している	車止め（鋼製ボール）の設置	R2	豊橋市	
19		東小鷹野3号線	忠興一丁目1-7地先	区画線が消えている	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市	
20		牛川通・石巻町2号線	緑ヶ丘二丁目2-3地先	歩車道境界ブロックが低い	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市	
21		牛川通・石巻町2号線	緑ヶ丘二丁目7-1地先	交差点部に防護柵がない	車止め（鋼製ボール）の設置	R2	豊橋市	
22		緑ヶ丘7号線	緑ヶ丘一丁目14-9地先	側溝に蓋のない箇所がある	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市	
23		東森岡・東田町2号線	忠興二丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市	
24		東森岡・東田町2号線	忠興二丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	車止め（鋼製ボール）の設置	R2	豊橋市	
25		東森岡・東田町2号線	忠興一丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市	
26		東森岡・東田町2号線	忠興一丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市	
27		牛川通・石巻町2号線	緑ヶ丘二丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市	
28		西小鷹野・牛川町16号線	小鷹野公園北側の横断歩道	停止線が消えている	路面標示、外側線の引き直し	R1	警察	
29		牛川通・石巻町2号線	牛川東保育園北東横断歩道	横断歩道が消えている	路面標示、外側線の引き直し	R1	警察	
30		高山学園	多米西町16号線	多米西町二丁目3-1地先	路線の一部のみ歩道がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
31			多米西町16号線	多米西町二丁目8-5地先	側溝蓋の穴が大きく園児の靴先がはまりやすいところがある	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	R2	豊橋市

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表

図番号	保育施設名	路線名	箇所名	危険内容	対策内容	対策年度	事業主体
32	ひばり保育園	中岩田・東岩田24号線	東岩田一丁目14-7地先	交差点部に設置してあるガードレールの内側が狭い	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市
33		中岩田・東岩田24号線	東岩田一丁目11-2地先	歩行者待機場所が狭い	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市
34	ゆめの子幼稚園	平川本町・多米東町7号線	多米中町二丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
35	豊岡幼稚園	東岩田48号線	東岩田四丁目8-6地先	歩行者待機場所が狭い	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市
36		東岩田・飯村町1号線	中岩田三丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	車道分離標（ラバーボールの設置）	R1	豊橋市
37		平川本町・飯村町8号線	中岩田五丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	車道分離標（ラバーボールの設置）	R1	豊橋市
38	岩田こども園	東岩田・飯村町1号線	中岩田二丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	車止め（鋼製ボール）の設置	R2	豊橋市
39	春日保育園	東光町・三ノ輪町1号線	宮下町118地先	路肩がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
40		牛川通・飯村町1号線	豊岡町133地先	歩行者待機場所が狭い	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
41		東光町・三ノ輪町1号線	春日町二丁目37地先	路肩が狭く車の速度が速い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
42	昭和保育園	主要地方道豊橋乗本線	餌指橋 交差点	用水路橋上にあり、大型車等の交通量が多い	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	愛知県
43	新吉保育園	松葉町・南瓦町1号線	呉服町76地先	交差点部に防護柵がない	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市
44		八町通・前田町30号線	中世古町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	車止め（鋼製ボール）の設置	R2	豊橋市
45	希望が丘第二こども園	今橋町2号線	八町通五丁目113-5地先	横断歩道を渡るときに車が停止線で一時停止しない	車道分離標（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市
46		旭町4号線	旭町字餌指41地先	停止指導線がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
47	三宝こども園	船町・関屋町9号線	船町59地先	歩道が狭い	構造物の移設・撤去（標識移設、植栽帯撤去等）による歩行空間確保	R2	豊橋市
48		一般県道清須下地線	下地町1丁目67	防護柵がなく歩道幅も狭い	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	愛知県
49		一般県道白鳥豊橋線	船町61	交通量が多く歩道が狭い	車道分離標（ラバーボールの設置）	R1	愛知県
50	くろみ保育園	大橋通9号線	大橋通一丁目25地先	歩道なし。道路が狭く見通しが悪い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
51		上伝馬町・西小田原町1号線	駅前大通一丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
52		上伝馬町・西小田原町1号線	西小田原町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
53		上伝馬町・西小田原町1号線	西小田原町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
54	松葉保育園	野田町・船町13号線	北島町字北島167-1地先	コンテナ運搬トラックが多く通過するほか、通り抜けの一般車が多い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
55	津田保育園	下五井町25号線	下五井町字西屋敷12-4地先	橋の前後の路肩が狭い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
56		下五井町・横須賀町9号線	横須賀町字林9-1地先	交差点の見通しが悪い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
57	前芝保育園	前芝町8号線	前芝町字北堤6地先	ガードレールの下の隙間から水路へ転落する恐れ	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
58		前芝町21号線	前芝小学校東の押しボタン式信号	歩行者の青秒数が短い	歩行者青色時間の見直し	R1	警察
59	吉田方西保育園	高洲町・吉川町4号線	馬見塚町186-4地先	道路が狭く交通量が多い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
60		馬見塚町・小向町11号線	小向町字西小向46-3地先	側溝に蓋のない箇所がある	路肩（路側帯）の設置・拡幅	R1	豊橋市
61		馬見塚町・小向町11号線	小向町字西小向20-3地先	路肩が狭い。外側線が途中でなくなる	路肩（路側帯）の設置・拡幅	R2	豊橋市
62		小向町・新栄町5号線	新栄町字南小向30地先	道路が狭く交通量が多い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表

図番号	保育施設名	路線名	箇所名	危険内容	対策内容	対策年度	事業主体
63	吉田方西保育園	菰口・高州町14号線	馬見塚町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	車止め（鋼製ボール）の設置	R1	豊橋市
64	羽田保育園	一般県道大山豊橋停車場線	城海津跨線橋	坂を渡りきった古跨線橋の歩道に防護柵がない箇所がある	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	愛知県
65	花ヶ崎保育園	立花町・白河町2号線	立花町89-1地先	横断歩道のある交差点で防護柵がない	車止め（鋼製ボール）の設置	R2	豊橋市
66		大国町・往完町1号線	羽根井町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
67	明照保育園	牟呂公文町・牟呂中村町13	牟呂中村町6-1地先	カラー舗装が消えかかっている	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
68		牟呂中村町16号線	牟呂中村町4-12地先	外側線がないため歩車が分離されていない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
69		東脇・牟呂町1号線	東脇四丁目	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
70	往完保育園	中野町・東脇1号線	牟呂町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R1	豊橋市
71	正林寺保育園	南松山町2号線	南松山町90地先	外側線が消えている	路面標示、外側線の引き直し	R1	豊橋市
72		前田町・飽海町1号線	鍛冶町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
73		前田町・飽海町1号線	鍛冶町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	車止め（鋼製ボール）の設置	R2	豊橋市
74		前田町・飽海町1号線	舟原町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
75		一般国道259号	南松山町104地先	主要地方道東三河環状線の交差点で交通量が多く、横断歩道の歩行者待機場所に防護柵が設置されていない	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	愛知県
76	一般国道259号	南松山町107-1地先	横断歩道部分の舗装が凹凸で転倒の危険がある	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	R1	愛知県	
77	豊橋旭こども園	向山町30号線	向山町字一本松30地先	歩道がなく路肩が狭い	路面標示、外側線の引き直し	R1	豊橋市
78	塩満保育園	小池町・福岡町21号線	小池町字西海戸28-3地先	交差点に一時停止線がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
79		花中町・柱1番町1号線	花中町	保育施設周辺の散歩コース内にある信号交差点	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
80	柱保育園	柱二番町・柱八番町7号線	柱八番町15地先	横断歩道が狭く歩行者待機場所が狭い。 また、歩車道境界ブロックしかないため防護する設備がほしい	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
81		柱三番町・東小浜町5号線	柱七番町100地先	歩行者待機場所が狭く防護する設備がない	車道分離柵（ラバーボールの設置）	R2	豊橋市
82		東小浜町・橋良町1号線	柱七番町87-1地先	側溝に蓋のない箇所がある	路肩（路側帯）の設置・拡幅	R2	豊橋市
83		柱六番町・柱七番町2号線	柱七番町127地先	横断歩道なし。交通量が多い。区画線がうすい箇所がある	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
84	岩西保育園	三ノ輪町・高師町47号線	高師町字北原1-104地先	横断箇所カーブが近く交通量が多い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
85	こばと幼稚園	江島町・牧野町4号線	牧野町123-3地先	歩道のない道や、あったとしても狭い白線だけある	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
86	こまどり保育園	江島町・牧野町12号線	牧野町字北原13-4地先	交通量が多いにも関わらず、歩道が極端に狭い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
87		山田一番町・牧野町9号線	牧野町字北原12地先	抜け道になっており、交通量が多いにも関わらず、車道と歩道の区別がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
88		山田一番町・牧野町9号線	牧野町字牧野175-13地先	抜け道になっており、交通量が多いにも関わらず、車道と歩道の区別がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
89	磯辺保育園	駒形町37号線	駒形町字退松10-4地先	道路が狭い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
90		草間町・駒形町30号線	駒形町字退松1-6地先	道路が狭い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
91	長栄保育園	一色町・王ヶ崎町1号線	一色長字天猿14-2地先	道路が狭く車の速度が速い	路面標示、外側線の引き直し	R1	豊橋市

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策箇所一覧表

図番号	保育施設名	路線名	箇所名	危険内容	対策内容	対策年度	事業主体
92	あしはら保育園	磯辺下地町・西高師町22号線	芦原町字芦原170地先	防護柵がない	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
93		高師町・西高師町9号線	高師町字北新切207-2地先	区画線が消えている	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
94	高師東こども園	佐藤61号線	佐藤四丁目27-14地先	車道と歩道の区別がなく交通量が多い	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R2	豊橋市
95		佐藤61号線	佐藤町字江島1-3地先	車道と歩道の区別がなく交通量が多い	車止め（鋼製ポール）の設置	R2	豊橋市
96	二川東保育園	大脇町・二川町22号線	二川町東町163-41地先	交通量が多く、微妙にカーブしていることで横断歩道に立っても死角になっている。	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
97		二川町・雲谷町15号線	二川町東町86-6地先	交通量が多く、自動車の速度も速いが歩道の間隔がせまい	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
98		主要地方道豊橋湖西線	北裏 交差点	信号交差点の歩行者待機場所が狭い。また、防護柵がない	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R1	愛知県
99		主要地方道豊橋湖西線	大脇町宮住宅東 交差点	信号交差点の歩行者待機場所が狭い。また、防護柵がない	防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）	R1	愛知県
100	谷川保育園	雲谷町・中原町162号線	雲谷町字新上ノ谷5-2地先	側溝に蓋がなく、外側線が薄い。また、園児を歩かせる箇所が狭い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
101		雲谷町・中原町162号線	雲谷町字新丸山ワキ9-1地先	側溝に蓋がなく、舗装端部に破損があるため園児を歩かせる際危険	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	R2	豊橋市
102	希望が丘こども園	大岩町・豊栄町90号線	大岩町字大穴127地先	車の速度が速い。坂道のため横断歩道に気づきにくい	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
103		大岩町・豊栄町110号線	大岩町字大穴57-5地先	側溝に蓋がない箇所がある	路肩（路側帯）の設置・拡幅	R2	豊橋市
104	天伯保育園	天伯町・豊栄町149号線	天伯町字豊195地先	車の速度が速い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
105	緑が丘こども園	細谷町2号線	東細谷町字石蔵125-1地先	歩道及び緑石はあるが防護柵がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
106	植田保育園	植田町86号線	植田町字池堀田68-1地先	交差点に防護柵がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
107		植田町・船渡町2号線	植田町字池堀田64-1地先	道路が狭く歩道がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
108		植田町85号線	植田町字森下88-1地先	道路が狭く歩道がない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
109	こじかこども園	植田町・大清水町103号線	植田町字大池91地先	歩道がなく路肩が狭い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
110	野依保育園	一般県道伊古部南栄線	野依保育園東 交差点付近	歩道の雑草が伸び見通しが非常に悪くなっている	草刈り、除草対策	R1	愛知県
111	老津保育園	老津町460号線	老津町字岩塚193-2地先	歩道橋を渡り切ったところに路肩やガードレールがない	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
112	杉山保育園	杉山町191号線	杉山町字林崎5地先	横断する道路の交通量が多い	路面標示、外側線の引き直し	R2	豊橋市
113	豊南保育園	東赤沢町25号線	東赤沢町字東横根47-2地先	歩行者待機場所が狭い	車道分離柵（ラバーポールの設置）	R2	豊橋市
114		国道42号	西赤沢町横根～東赤沢町西横根	歩道が狭い	歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）	R1	愛知県
115	高塚保育園	国道42号	高塚 交差点	待機場所に防護柵がない	車道分離柵（ラバーポールの設置）	R1	愛知県